

<b>Parámetros de Transformación de P94 a P07</b>		
<b>Dx</b>	1.942	m
<b>Dy</b>	-1.669	m
<b>Dz</b>	3.113	m
<b>Factor Escala</b>	0.028521730	ppm
<b>Rx</b>	0.095991474	arc seg
<b>Ry</b>	0.162845879	arc seg
<b>Rz</b>	0.078076798	arc seg

**Método de Transformación de 7 parámetros Bursa/Wolfe**